

RELATÓRIO DE TERMOGRAFIA


CLIENTE: AJINOMOTO

LOCAL: LIMEIRA - SP

SETOR:

DATA: 24/02/12

LOCALIZAÇÃO	Banca de Teste Versatronic Motores Elétricos
EQUIPAMENTO	Motor AC WEG 75 CV
COMPONENTE	Motor Elétrico
DESCRIÇÃO	
VISTA	Frontal



DADOS DE CAMPO:

TEMPERATURA OBJETO: 43,9 °C
 TEMPERATURA AMBIENTE: 35 °C
 CARGA: 100 %
 VELOCIDADE DO VENTO: 1 m/s
 EMISSIVIDADE: 0,85

CLASSIFICAÇÃO: MOTOR - OK

AÇÃO A SER TOMADA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

NOTAS DE SUBSTITUIÇÃO/ OUTROS:

- REAPERTO
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE BANHO
BANHO COM NITRATO DE PRATA
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E AJUSTE DE
PRESSÃO DOS CONTATOS

EXECUTADO: Vilmar Rossi

RELATÓRIO DE TERMOGRAFIA


CLIENTE: AJINOMOTO

LOCAL: LIMEIRA - SP

SETOR:

DATA: 24/02/12

LOCALIZAÇÃO	Banca de Teste Versatronic Motores Elétricos
EQUIPAMENTO	Motor AC WEG 75 CV
COMPONENTE	Motor Elétrico
DESCRIÇÃO	
VISTA	Frontal



DADOS DE CAMPO:

TEMPERATURA OBJETO: 38,3 °C
 TEMPERATURA AMBIENTE: 35 °C
 CARGA: 100 %
 VELOCIDADE DO VENTO: 1 m/s
 EMISSIVIDADE: 0,85

CLASSIFICAÇÃO: MANCAL DIANTEIRO - OK **AÇÃO A SER TOMADA:**

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

NOTAS DE SUBSTITUIÇÃO/ OUTROS:


- REAPERTO
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE BANHO
BANHO COM NITRATO DE PRATA
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E AJUSTE DE
PRESSÃO DOS CONTATOS

EXECUTADO: Vilmar Rossi

RELATÓRIO DE TERMOGRAFIA

CLIENTE: AJINOMOTO
LOCAL: LIMEIRA - SP
SETOR: DATA: 24/02/12

LOCALIZAÇÃO	Banca de Teste Versatronic Motores Elétricos
EQUIPAMENTO	Motor AC WEG 75 CV
COMPONENTE	Motor Elétrico
DESCRIÇÃO	
VISTA	Frontal



DADOS DE CAMPO:

TEMPERATURA OBJETO: 37,2 °C
 TEMPERATURA AMBIENTE: 35°C
 CARGA: 100 %
 VELOCIDADE DO VENTO: 1 m/s
 EMISSIVIDADE: 0,85

CLASSIFICAÇÃO: MANCAL TRASEIRO - OK AÇÃO A SER TOMADA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

NOTAS DE SUBSTITUIÇÃO/ OUTROS:

- REAPERTO
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE BANHO
BANHO COM NITRATO DE PRATA
- DESMONTAGEM, LIMPEZA E AJUSTE DE
PRESSÃO DOS CONTATOS

EXECUTADO: Vilmar Rossi