

Data: 02-Jun-09

Analista: Vilmar

RI: 19

Empresa: COSTAPLASTIC

Área: Não Especificada

Prioridade

Setor: Não Especificado

Componente: Motor Elétrico





Problema: Entrega Técnica

Descrição: Análise de Vibração

Obs.: Análise após Manutenção no Motor

Equipamento em Boas Condições



Recomendação: Equipamento OK